

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 4, 7 i 8 oraz art. 23a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1340. z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934)

- st. kpt. mgr inż. Mirosław Wieczorek – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno- Rozpoznawczych w KM PSP Żory legitymujący się upoważnieniem nr 3/2015 z dnia 2 stycznia 2015r. oraz legitymacją służbową o numerze 10/2014 z dnia 19.02.2014r.
- st. kpt. mgr inż. Kazimierz Szendera – st. specjalista ds. Kontrolno- Rozpoznawczych w KM PSP Żory legitymujący się upoważnieniem nr 4/2015 z dnia 2 stycznia 2015r. oraz legitymacją służbową o numerze 17/2015 z dnia 13.08.2015r. wydanymi przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przeprowadzili w dniu 26 października 2015r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku „Schroniska dla bezdomnych” zlokalizowanego w Żorach przy ul. Gwarków 5.

Czynności przeprowadzone w obecności:

Pani Aleksandry Adamczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Żory

Zakres czynności:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowym obiekcie prowadzone przez funkcjonariusza tut. Komendy były w lutym 2015r. Była to kontrola odbiorowa. Szczegółowa charakterystyka przedmiotowego budynku znajduje się w aktach tut. Komendy. Budynek schroniska znajduje się w jednej strefie pożarowej z budynkiem noclegowni, który jest przedmiotem odrębnej kontroli.

1. Charakterystyka pożarowa budynku schroniska:

- ilość kondygnacji naziemnych: 1,
- ilość kondygnacji podziemnych: 0,
- powierzchnia zabudowy 399,41 m²,
- kubatura: 1 310,00m³,
- wysokość budynku: poniżej 12m, (3,28m) budynek niski,
- kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: ZL V (przewidywalna ilość osób w schronisku to ok. 18 osób, obecnie znajduje się 9 osób.
- klasa odporności pożarowej budynku: „C”.

4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe budynków:

Kontrolowany budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej żelbetowej prefabrykowanej. Słupy i rygle żelbetowe prefabrykowane. Ściany boczne wykonane z płyt ściennych żelbetowych jako elementy wypełnione. Dach wykonany z płyt dachowych kanałowych układanych na dźwigarach żelbetowych o przekroju dwuteowym. Na dachu położono papę asfaltową.

5. Odległość od sąsiedniej zabudowy.

- najbliższy budynek – noclegowni, znajduje się odległości ok. 4,2m - budynki znajdują się w jednej strefie pożarowej.

6. Instalacje wewnętrzne:

- **elektryczna**, Podczas kontroli przedstawiono Protokół nr 1/2014/2014 z pomiarów elektrycznych odbiorczych z dnia 25 grudnia 2014r. Badanie przeprowadził uprawniony elektryk Pan mgr inż. Andrzej Gorywoda. Uwag brak.

- **wentylacji grawitacyjnej**,

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono protokół z dnia 20 grudnia 2014r. z odbioru przewodów kominowych wentylacyjnych. Protokół podpisał Mistrz Kominarski Wojciech Zuchowicz. Brak uwag.

- **CO** – budynek podłączony jest za pomocą wymiennikowi ciepła do węzła ciepłowniczego zasilanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju (Zakład Ciepłowniczy w Żorach),

- **wod-kan**.

7. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe:

- **przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego** - znajduje się przy wejściu głównym, prawidłowo znakowany zgodnie z PN.

Podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano próby zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. Po jego uruchomieniu nastąpił zanik napięcia w budynku oraz niezwłoczne włączenie lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Podczas kontroli przedstawiono: protokół nr 3/2015 z badania wyłącznika przeciwpożarowego zamontowanego w budynku noclegowni dla bezdomnych z dnia 2 lutego 2015r. Badanie przeprowadził uprawniony elektryk Pan mgr inż. Andrzej Gorywoda. Uwag brak.

- **instalacja wodociągowa przeciwpożarowa** z hydrantem 25 z węzłem półsztywnym – wykonana z rur stalowych ocynkowanych zasilana poprzez przyłącza z sieci wodociągowej. Podczas kontroli stwierdzono, że w korytarzu budynku schroniska znajdował się hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym. Miejsce lokalizacji zostało prawidłowo oznakowane.

Podczas kontroli przedstawiono protokół z grudnia 2014r. Z pomiarów hydrantu wewnętrznego 25, Firma Handlowo – Usługowa „MIGA” Michalska Mirosława, 44-240 Żory, ul. 11 Listopada 6. Uwag brak.

- **awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego** - na drogach ewakuacyjnych,

Podczas kontroli przedstawiono protokół nr 1/2014/2014 z pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 25 grudnia 2014r. Badanie przeprowadził uprawniony elektryk Pan mgr inż. Andrzej Gorywoda. Uwag brak.

8. Drogi i wyjścia ewakuacyjne:

Z pokoi (3 osobowych) – 6 szt. oraz pokoju wypoczynkowego droga ewakuacyjna prowadzi poprzez korytarz o szerokości 1,48m bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez dwie drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydłowych (o szerokości skrzydła o 0,9m) bezpośrednio na zewnątrz budynku. Długość dojścia i przejścia ewakuacyjnego nie przekracza wartości dopuszczalnych w przepisach przeciwpożarowych.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne prawidłowo oznakowane znakami fotoluminescencyjnymi oraz urządzeniami lamp kierunkowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Na podłogach ciągów komunikacyjnych położone są płytki gresowe, sufity podwieszane wykonane z płyt GK.

9. Podręczny sprzęt gaśniczy:

- budynek schroniska dla bezdomnych został wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), a miejsca jego lokalizacji zostaną oznakowane znakami zgodnie z PN.

10. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Jest wywieszona w widocznym i ogólnodostępnym miejscu.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru kontrolowanego budynku wynosi 10 cm³/s. Zaopatrzenie wodne jest realizowane przez hydranty naziemne DN 80 (2 szt.). Pierwszy zlokalizowany jest na terenie należącym do schroniska w odległości ok. 2,5 m od krawędzi budynku

(wydzielone przeciwpożarowo pomieszczenie wymiennikowi ciepła). Drugi hydrant zlokalizowany jest ok. 50m od kontrolowanego budynku, przy ul. Gwarków.
Protokół badania hydrantu zewnętrznego DN 80 z grudnia 2014r. w protokole widnieje zapis: „hydrant sprawny technicznie”. Badanie przeprowadziła Firma Handlowo – Usługowa „MIGA” Michalska Mirosława, 44-240 Żory, ul. 11 Listopada 6. Uwag brak.

12. Droga pożarowa.

Nie jest wymagana, dojazd pożarowy prowadzi od ul. Gwarków.

13. Strefy zagrożenia wybuchem:

Brak pomieszczeń oraz stref zagrożenia wybuchem

14. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowa: Podczas kontroli przedstawiono Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2014r. opracowaną przez Henryka Buchalika.

Przedmiotowy dokument nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów. W instrukcji na planach sytuacyjnych nie zamieszczono danych dotyczących wszystkich budynków, podziału na strefy pożarowe, powierzchni, liczby kondygnacji, wysokości, kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Ponadto w przedmiotowym dokumencie nie zamieszczono informacji dotyczących organizacji ewakuacji

15. Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek schroniska dla bezdomnych zlokalizowany jest w odległości ok. 4,2 m od budynku noclegowni (leżą na tej samej działce) – zgodnie z projektem budowlanym przedmiotowe budynki znajdują się w jednej strefie pożarowej.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYRKA OR
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach
mgr Aleksandra Adamczyk
KONTROLOWANY

KONTROLUJĄCY
STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
st. kpt. mgr inż. Krzysztof Szulc

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŻORACH
44-240 Żory ul. Ogniowa 10**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żorach

27. 11. 2015

Nr. 5784

Żory, dnia 26 listopada 2015r.

MZ.5581.2.4.2015.KSz

DECYZJA 121/2015/MZ

Na podstawie art. 26 ust. 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1340 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), w związku z uchybieniem naruszającym przepisy przeciwpożarowe, opisanym w protokole z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dnia 27 października 2015 roku przeprowadzonych w budynku „Schroniska dla bezdomnych” zlokalizowanego w Żorach przy ul. Gwarków 5,

**nakazuje się
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żorach
ul. Ks. Przemysława 2,
44-240 Żory**

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

1. Zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin realizacji: 31.01.2016r.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015r. funkcjonariusze tut. Komendy (st. kpt. mgr inż. Mirosław Wieczorek – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych oraz st. kpt. mgr inż. Kazimierz Szendera – Starszy Specjalista ds. Kontrolno- Rozpoznawczych) przeprowadzili czynności kontrolno - rozpoznawcze w budynku „Schroniska dla bezdomnych” zlokalizowanego w Żorach przy ul. Gwarków 5.

Ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych zawarte zostały w protokole z dnia 27 października 2015r. W toku kontroli stwierdzono, że za ochronę przeciwpożarową w kontrolowanym obiekcie odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach z siedzibą przy ul. Ks. Przemysława 2 w Żorach. Podczas kontroli stwierdzono naruszenie wymagań przepisów przeciwpożarowych wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Podczas kontroli stwierdzono, że powierzchnia budynku wynosi 399,41m², a kubatura 1310m³. Podczas kontroli przedstawiono Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2014r. opracowaną przez Pana Henryka Buchalika.

Z uwagi, że kontrolowany budynek posiada kubaturę 1310m³, przedmiotowy dokument jest wymagany i powinien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Podczas kontroli stwierdzono, że przedmiotowy dokument nie spełnia wymagań cyt. wyżej przepisu. W instrukcji na planach sytuacyjnych nie zamieszczono danych dotyczących wszystkich budynków znajdujących się w jednej strefie pożarowej, podziału na strefy pożarowe, powierzchni, liczby kondygnacji, wysokości, kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Ponadto w przedmiotowym dokumencie nie zamieszczono informacji dotyczących organizacji ewakuacji.

Mając powyższe na uwadze należy zaktualizować przedmiotowy dokument. Jednocześnie nadmieniam, że po opracowaniu przedmiotowej instrukcji, należy zapoznać wszystkich pracowników z jej postanowieniami.

Kompetencje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach obejmują między innymi nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu żorskiego. W związku z ujawnieniem przedmiotowej nieprawidłowości w budynku „Schroniska dla bezdomnych” zlokalizowanego w Żorach przy ul. Gwarków 5 wydano przedmiotową decyzję administracyjną.

Określając termin realizacji obowiązku uwzględniono realny czas niezbędny do jego wykonania.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania w terminie do 14 dni do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

Wniesienie odwołania nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.).

Proszę Stronę o poinformowanie tu. Komendy o wykonaniu decyzji w ciągu 7 dni po upływie wyznaczonego terminu.



z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

ml. bryg. mgr inż. Marek Zdziebło
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZ aa.