

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 4, 7 i 8 oraz art. 23a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 603) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934) - st. kpt. mgr inż. Kazimierz Szendera Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach legitymujący się upoważnieniem nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz legitymacją służbową o numerze 17/2015 z dnia 13.08.2010r. wydanymi przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przeprowadził w dniu 27 października 2016r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku „Schroniska dla bezdomnych” zlokalizowanego w Żorach przy ul. Gwarków 5.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Aleksandry Adamczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Żory

Zakres czynności:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- wykonania Decyzji nr 121/2015/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 26 listopada 2015r.

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowym obiekcie prowadzone przez funkcjonariusza tut. Komendy były w dniu 26 października 2015r.

Budynek schroniska znajduje się w jednej strefie pożarowej z budynkiem noclegowni, który jest przedmiotem odrębnej kontroli.

1. Charakterystyka pożarowa budynku schroniska:

- ilość kondygnacji naziemnych: 1,
- ilość kondygnacji podziemnych: 0,
- powierzchnia zabudowy 399,41 m²,
- kubatura: 1 310,00m³,
- wysokość budynku: poniżej 12m, (3,28m) budynek niski,
- kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: ZL V (przewidywalna ilość osób w schronisku to ok. 18 osób, obecnie znajduje się 18 osób.
- klasa odporności pożarowej budynku: „C”.

4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe budynków:

Kontrolowany budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej żelbetowej prefabrykowanej. Słupy i rygle żelbetowe prefabrykowane. Ściany boczne wykonane z płyt ściennych żelbetowych jako elementy wypełnione. Dach wykonany z płyt dachowych kanałowych układanych na dźwigarach żelbetowych o przekroju dwuteowym. Na dachu położono papę asfaltową.

5. Odległość od sąsiedniej zabudowy.

- najbliższy budynek – noclegowni, znajduje się odległości ok. 4,2m - budynki znajdują się w jednej strefie pożarowej.

6. Instalacje wewnętrzne:

- elektryczna, Podczas kontroli przedstawiono Protokół nr 1/2014/2014 z pomiarów elektrycznych odbiorczych z dnia 25 grudnia 2014r. Badanie przeprowadził uprawniony elektryk Pan mgr inż. Andrzej Gorywoda. Uwag brak.

- wentylacji grawitacyjnej,

- CO – budynek podłączony jest za pomocą wymiennikowni ciepła do węzła ciepłowniczego zasilanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Jastrzębiu Zdroju (Zakład Ciepłowniczy w Żorach),

- wod-kan.

7. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego - znajduje się przy wejściu głównym, prawidłowo znakowany zgodnie z PN.

Podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano próby zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. Po jego uruchomieniu nastąpił zanik napięcia w budynku oraz niezwłoczne włączenie lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantem 25 z węzłem półsztywnym – wykonana z rur stalowych ocynkowanych zasilana poprzez przyłącza z sieci wodociągowej. Podczas kontroli stwierdzono, że w korytarzu budynku schroniska znajdował się hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym. Miejsce lokalizacji zostało prawidłowo oznakowane.

- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - na drogach ewakuacyjnych,

8. Drogi i wyjścia ewakuacyjne:

Z pokoi (3 osobowych) – 6 szt. oraz pokoju wypoczynkowego droga ewakuacyjna prowadzi poprzez korytarz o szerokości 1,48m bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez dwoje drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydłowych (o szerokości skrzydła o 0,9m) bezpośrednio na zewnątrz budynku. Długość dojścia i przejścia ewakuacyjnego nie przekracza wartości dopuszczalnych w przepisach przeciwpożarowych.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne prawidłowo oznakowane znakami fotoluminescencyjnymi oraz opawami lamp kierunkowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Na podłogach ciągów komunikacyjnych położone są płytki gresowe, sufity podwieszane wykonane z płyt GK.

9. Podręczny sprzęt gaśniczy:

- budynek schroniska dla bezdomnych został wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), a miejsca jego lokalizacji zostaną oznakowane znakami zgodnie z PN.

10. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Jest wywieszona w widocznym i ogólnodostępnym miejscu.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru kontrolowanego budynku wynosi 10 dm³/s. Zaopatrzenie wodne jest realizowane przez hydranty nadziemne DN 80 (2 szt.). Pierwszy zlokalizowany jest na terenie należącym do schroniska w odległości ok. 2,5 m od krawędzi budynku (wydzielone przeciwpożarowo pomieszczenie wymiennikowni ciepła). Drugi hydrant zlokalizowany jest ok. 50m od kontrolowanego budynku, przy ul. Gwarków.

12. Droga pożarowa.

Nie jest wymagana, dojazd pożarowy prowadzi od ul. Gwarków.

13. Strefy zagrożenia wybuchem:

Brak pomieszczeń oraz stref zagrożenia wybuchem

14. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

Jest wymagana. Podczas kontroli przedstawiono Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2015r. opracowaną przez insp. ochrony przeciwpożarowej inż. Henryka Buchalika.

15. Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek schroniska dla bezdomnych zlokalizowany jest w odległości ok. 4,2 m od budynku noclegowni (leżą na tej samej działce) – zgodnie z projektem budowlanym przedmiotowe budynki znajdują się w jednej strefie pożarowej.

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Protokół z dnia 9 września 2016r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Uwag brak. Badanie przeprowadził Rejonowy Mistrz Kominarski Sławomir Andreczko.
2. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z dnia 30 września 2016r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
3. Protokół z przeglądu stanu technicznego budynku (przegląd roczny) z dnia 10 października 2016r. Kontrolę przeprowadził posiadający uprawnienia budowlane mgr Mirosław Rokita.
4. Protokół z dnia 12 października 2016r. z badania hydrantów zewnętrznych. Badanie przeprowadziło PWiK Żory. Uwag brak.
5. Książka obiektu budowlanego.
6. Protokół z pomiaru wydajności hydrantów wewnętrznych 25 z dnia 5 września 2016r. Badanie przeprowadził Konserwator Sprzętu P.POŻ Petr Owczarzy. Uwag brak.
7. Protokół z dnia 30 września 2016r. z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
8. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2015r. opracowaną przez insp. ochrony przeciwpożarowej inż. Henryka Buchalika.

W zakresie Decyzji nr 121/2015/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 26 listopada 2015r. stwierdzono:

Odnosnie punktu 1: Podczas kontroli przedstawiono Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2015r. opracowaną przez insp. ochrony przeciwpożarowej inż. Henryka Buchalika.

Przedmiotowy dokument spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

Decyzja nr 121/2015/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 26 listopada 2015r. została wykonana w całości.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Aleksandra Adamczyk
.....
KONTROLOWANY

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
Szendera
.....
st. kpt. mgr inż. **Krzysztof Szendera**
KONTROLUJE